

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ТЕСТ ИЗ МАШИНСКИХ (И ТЕХНИЧКИХ) МАТЕРИЈАЛА

1. Повећавањем садржаја угљеника повећава се (заокружити тачне одговоре) 2
а) жилавост
б) тврдоћа
в) заварљивост
г) чврстоћа
д) пластичност
ћ) способност термичке обраде
2. Допуните реченицу: 2
сумпор је најштетнија примеса у челику, негативно утиче на чврстоћу и жилавост и чини га кртим на високим температурама.
3. Челик је легура гвожђа и угљеника и других пратећих и легирајућих елемената 2
где је проценат угљеника до 2.4 %.
4. Ливено гвожђе има садржај угљеника: 2
а) 1.5 do 2 %
б) 2 do 4 %
в) 6 do 8 %
5. Уписати одговарајући челик : Č.2130 , Č.1730 , Č.4320, Č .1530 , Č.0370 2
а) Č.0370 угљенички челик негарантованог хемијског састава, гарантоване затезне чврстоће и чистоће
б) Č .1530 угљенични челик гарантованог хемијског састава са 0.5 % угљеника, намењен за побољшање.
в) Č.2130 легирани челик намењен за побољшање
6. Месинг је легура : 2
а) калаја и цинка
б) олова и бакра
в) бакра и цинка
7. Бронза је легура : 2
а) **бакра и калаја**
б) цинка и калаја
в) **бакра и олова**
8. Уписати називе структуре : 2
а) чврст раствор угљеника у α - гвожђу ферит
б) чврст раствор угљеника у γ - гвожђу аустенит
9. Тврди метал се може термички обрађивати: 2
а) каљењем
б) побољшањем
в) каљењем и побољшањем
г) не обрађују се термички

10. Челик Č.1530 је за : 2
а) цементацију
б) аутомате
в) побољшање
11. Циљ жарења је : 2
а) повећање тврдоће
б) смањење жилавости
в) добијање ситнозрнасте и равномерне структуре
12. Каљење је термичка обрада при којој се постиже: 2
а) максимална жилавост
б) максимална тврдоћа
13. Код термохемијске обраде површинско обогаћивање врши се : 2
а) код цементације угљеником
б) код нитрирања азотом
14. Наведи утискивач при испитивању тврдоће по методи : 2
а) Викерс дијамантски шилјак (врх четворостране пирамиде)
б) Роквел „С“ дијамантски конус
15. За испитивање жилавости материјала примењује се : 2
а) машина кидалица
б) Шарпијево клатно
в) каљена челична куглица
16. Хлађење при нормализацији изводи се : 2
а) у води
б) у уљу
в) на ваздуху
17. Тврдоћа материјала је особина материјала: 2
а) да задржи облик и димензије при дејству спољашњих сила
б) да пружи отпор разарању услед дејства спољашњих сила
в) да пружи отпор продирању другог тела у његову површину
18. Према намени челике делимо на: 2
а) конструкционе
б) алатне
в) специјалне
19. Према хемијском саставу челике делимо на : 2
а) угљеничне (нелегиране)
б) легиране
20. Линија која повезује све температурне тачке почетка очвршћавања легура различих састава назива се:
а) солидус линија
б) ликвидус линија

21. Линија која повезује све температурне тачке завршетка очвршћавања легура разних састава назива се:

- а) солидус линија**
- б) ликвидус линија

22. Изнад ликвидус линије легуре се налазе у:

- а) чврстом стању
- б) течном стању**
- в) чврстом и течном стању

23. Између ликвидус и солидус линије се налази:

- а) растопљено и очврсло стање легура**
- б) растопљено стање легуре
- в) очврсло стање легуре

24. Код добијања темпер лива, брзина хлађења је већа код:

- а) црног темпер лива
- б) белог темпер лива**

25. За каљење су намењени следећи челици (углавном):

- а) алатни**
- б) конструкционои

26. Са порастом садржаја угљеника у челику смањује се:

- а) тврдоћа
- б) отпорност према хабању
- в) жилавост**

27. Са порастом садржаја угљеника у челику повећава се:

- а) тврдоћа**
- б) отпорност према хабању**
- в) жилавост

28. Побољшање се примењује код:

- а) алатних челика
- б) конструкционоих челика**
- в) специјалних челика

29. Присуство фосфора у челику је:

- а) корисно
- б) штетно**

30. Хуков закон важи до:

- а) границе еластичности
- б) границе течења (великих издужења)
- в) границе пропорционалности**

31. У технолошке особине материјала спадају:

- а) ливкост**
- б) тврдоћа
- в) обрадивост**
- г) жилавост

32. У механичке особине материјала спадају:

- а) статичка и динамичка чврстоћа**
- б) густоћа
- в) жилавост**
- г) лемљивост

33. У физичке особине материјала спадају:

- а) модул еластичности
- б) густоћа**
- в) проводљивост топлоте и електричног струје**
- г) отпорност према корозији

34. При испитивању тврдоће по Бринелу утискивач је:

- а) врх конуса
- б) врх купе
- в) куглица**

35. Динамичка чврстоћа материјала је (σ_D):

- а) највећи напон који материјал може да издржи при неограниченом броју промена оптерећења а да се при томе не разори**
- б) најмањи напон који материјал може да издржи при неограниченом броју промена оптерећења а да се при томе не разори
- в) највећи напон који материјал може да издржи при мирном оптерећењу

36. Керамичка плочица у односу на плочицу од тврдих легура има:

- а) бољи квалитет обрађених површина**
- б) мању постојаност на вишим температурама
- в) већу кртост**
- г) већу чврстоћу на савијање

37. Пластичне масе добијају се процесом који се зове полимеризација

38. Према намени пластичне масе су подељене на:

- а) термопластичне
- б) термопротивне (термостабилне)

39. Заокружни материјале који имају правилну грађу (правilan распоред атома)

- а) аморфни материјали
- б) керамички материјали
- в) метали**

40. Отпуштање је термичка обрада која се врши :

- а) пре каљења
- б) после каљења**

41. Цементација челика се постиже засићењем површинског слоја челичних делова угљеником

42. Нитрирање челика се постиже засићењем површинског слоја челичних делова
азотом

43. Тврдоћа нитрираног машинског дела у односу окаленог истог дела је:
а) мања
б) већа

44. Који од елемената у ливеном гвожђу повећава способност ливења и отпорност на хабање ?
а) **фосфор**
б) сумпор
в) манган

45. Заокружи добра својства сивог лива:
а) **добро се лије**
б) лако се пластично деформише
в) **добро се обрађује скридањем струготине**

46. Тврде легуре се обрађују:
а) стругањем
б) брушењем
в) рендисањем

47. Заокружи особине тврдих легура :
а) **врло су крте и ломљиве**
б) имају малу тврдоћу на повишеним температурама
в) **хемијски су отпорне**

48. Пластичне масе које при првом загревању омекшавају, а при даљем загревању прелазе у тврду смолу спадају у :
а) термопластичне масе
б) термореактивне масе

49. Материјали добијени мешањем пластичних маса и активних пуниоца називају се
композициони материјали (композити)

50. Отпорност горива (бензина) на детонантно сагоревање је:
а) цетански број
б) октански број

51. Мера упаљивости дизел горива је:
а) **цетански број**
б) октански број

52. Емулзије су мешавина:
а) масти и уља
б) уља и бензина
в) **уља и воде**

53. Наношење металног слоја електрохемијским путем је:

- а) метализација
- б) галванизација**

54. Улога мазива је да:

- а) смањи трење
- б) одводи топлоту (хлади)
- в) штити од корозије
- г) врши испирање

55. Вискозност уља је:

- а) густина уља
- б) унутрашње трење између честица уља**

56. Повећањем температуре вискозност уља:

- а) расте
- б) опада**

57. Алатни челици се по правилу:

- а) термички обрађују (кале)
- б) термички се не обрађују


58. Хлађење при термичкој обради отпуштање се обавља:

- а) на ваздуху, споро
- б) у води, брзо**

59. Плочица од тврдог метала ознаке Р се користи за обраду материјала од:

- а) сивог лива
- б) челика**
- в) веома тврдих метала

60. Обележи тачке на Хуковом дијаграму R_m



61. Композитни материјали су израђени од:

- а) **две или више компоненти које се доста разликују по хемијском саставу и другим особинама**
- б) две или више компоненти које имају исти хемијски састав и сличне особине

62. Композитни материјали који имају иста својства у свим правцима називају се **изотропни**

63. Композитни материјали који имају различита својства у различитим правцима називају се **анизотропни**

64. Циљ цементације је да се добије:

- а) висока отпорност на хабање и мала тврдоћа површинског слоја
- б) мала тврдоћа површинског слоја и велика жилавост
- в) висока тврдоћа површинског слоја и висока отпорност на хабање**

65. Каљење и високо отпуштање заједно се називају:

- а) прекидно каљење
- б) побољшање**
- в) потпуно каљење

66. Испод солидус линије легуре се налазе у:


- а) чврстом стању**
- б) течном стању
- в) чврстом и течном стању

67. На равнотежном дијаграму два метала солидус линија је:

- а) 1
- б) 2**

68. На равнотежном дијаграму два метала ликвидус линија је:

- а) 1**
- б) 2



69. Одредити стање и састав легура А и В у тачки D за температуру t_2 .

Легура се налази у чврстом стању у односу: $B=42\%$, $A=58\%$

70. Одредити стање и састав легура А и В у тачки Е за температуру t_2 .

Легура се налази у течном стању у односу: $B=58\%$, $A=42\%$

71. Одредити стање и састав легура А и В у тачки В за температуру t_2 .

**Легура се налази у чврстом стању у односу: $A=58\%$, $B=42\%$
и течном стању у односу: $A=42\%$, $B=58\%$**

72. За двоконпонентне системе, који су у равнотежи, за познати састав и температуру из дијаграма стања можемо одредити:


- а) присутне фазе
- б) састав фаза
- в) процентуални однос сваке фазе

73. Одредити стање и састав легура А и В у тачки С за температуру t_3 .

Легура се налази у течном стању у односу: $A=50\%$, $B=50\%$

74. Одредити стање и састав легура А и В у тачки А за температуру t_1 .

Легура се налази у чврстом стању у односу: $A=50\%$, $B=50\%$



ЛИТЕРАТУРА:

1. Машички материјали за I разред машинске школе – Ј.Брекић, М. Вукић, М. Брекић
2. Основи технологије за други разред – Т. Брезовац, С. Симић, Р. Блажић
3. Машички материјали –Др.Драган Адамовић
4. Термичка обрада метала – Др. Драган Адамовић

Шабац, 31.1.2010.

дипл.маш.инж. Милоје Ђурић
Техничка школа Шабац